

CP 50

CP 50

CP 50



CP 50

- 1 Opende elementen (duorail)
- 2 Opende elementen (3-rails)
- 3 Opende elementen
- 4 Koppelingen binnen het systeem

Koppelingen met andere systemen

CP 50

- 1 Éléments ouvrants (duorail)
- 2 Éléments ouvrants (3-rails)
- 3 Éléments ouvrants
- 4 Combinaisons dans le système

Combinaisons avec d'autres systèmes

CP 50

- 1 Opening elements (duorail)
- 2 Opening elements (3-rails)
- 3 Opening elements
- 4 Connections within the system

Connections with other systems

CP 50

- 1 Öffnende Elemente (duorail)
- 2 Öffnende Elemente (3-Schienen)
- 3 Öffnende Elemente
- 4 Kombinationen in den Systemen

Kombinationen mit anderen Systemen




CP 50




1 Opening elements (duorail)

Outer frames




2 Opening elements (3-rails)

Outer frames




3 Opening elements



Window sills






4 Connections within the system

Outer frames






... .dxf
dwg




... .dxf
dwg





006.1009.XX

$I_x = 18.325 \text{ cm}^4$




1 CP50-001001.dxf
CP50-001001.dwg

4 CP50-004001.dxf
CP50-004001.dwg

006.1001.XX


$I_x = 22.013 \text{ cm}^4$



1 CP50-001002.dxf
CP50-001002.dwg

006.1007.XX


$I_x = 18.701 \text{ cm}^4$



1 CP50-001003.dxf
CP50-001003.dwg

006.1015.XX


$I_x = 13.493 \text{ cm}^4$



1 CP50-001004.dxf
CP50-001004.dwg

006.1016.XX


$I_x = 13.080 \text{ cm}^4$



1 CP50-001005.dxf
CP50-001005.dwg

006.1061.XX


$I_x = 4.832 \text{ cm}^4$



1 CP50-001006.dxf
CP50-001006.dwg

006.1062.XX


$I_x = 15.013 \text{ cm}^4$



1 CP50-001007.dxf
CP50-001007.dwg

006.1063.XX


$I_x = 23.457 \text{ cm}^4$






1 CP50-001008.dxf
CP50-001008.dwg


006.1068.XX

$I_x = 7.984 \text{ cm}^4$




1 CP50-001009.dxf
CP50-001009.dwg





006.1064.XX


$I_x = 4.646 \text{ cm}^4$



CP50-005001.dxf
 CP50-005001.dwg

006.1065.XX


$I_x = 14.854 \text{ cm}^4$



CP50-005002.dxf
 CP50-005002.dwg

006.1067.XX


$I_x = 7.444 \text{ cm}^4$





CP50-005003.dxf
 CP50-005003.dwg

006.1066.XX


$I_x = 23.568 \text{ cm}^4$




CP50-005004.dxf
 CP50-005004.dwg




... .dxf
dwg




CP50-016001.dxf
 CP50-016001.dwg



CP50-017001.dxf
 CP50-017001.dwg




CP50-018001.dxf
 CP50-018001.dwg



006.1021.XX

$I_x = 65.562 \text{ cm}^4$




[15] CP50-015001.dxf
 CP50-015001.dwg

[20] CP50-020001.dxf
 CP50-020001.dwg


006.1022.XX

$I_x = 62.298 \text{ cm}^4$



[15] CP50-015002.dxf
 CP50-015002.dwg


[20] CP50-020002.dxf
 CP50-020002.dwg



006.2085.XX

006.1022.XX

CP50-019001.dxf
 CP50-019001.dwg




006.1040.XX

006.1022.XX


006.2085.XX

... .dxf
dwg






25




... .dxf
... .dwg




25






017.0197.XX




[25] CP50-025001.dxf
 CP50-025001.dwg

017.0198.XX




[25] CP50-025002.dxf
 CP50-025002.dwg

017.0199.XX




[25] CP50-025003.dxf
 CP50-025003.dwg

017.0131.XX




[25] CP50-025004.dxf
 CP50-025004.dwg

017.0234.XX




[25] CP50-025006.dxf
 CP50-025006.dwg

017.0233.XX




[25] CP50-025007.dxf
 CP50-025007.dwg

017.0235.XX




[25] CP50-025008.dxf
 CP50-025008.dwg

019.4904.XX




017.0127.XX




[25] CP50-025009.dxf
 CP50-025009.dwg

017.5003.XX




[25] CP50-025010.dxf
 CP50-025010.dwg

017.0129.XX




[25] CP50-025011.dxf
 CP50-025011.dwg

017.0193.XX




017.0189.XX




[25] CP50-025012.dxf
 CP50-025012.dwg



017.0193.XX



017.0190.XX




[25] CP50-025013.dxf
 CP50-025013.dwg




... .dxf
... .dwg






017.0077.XX




[26] CP50-026001.dxf
 CP50-026001.dwg

017.0110.XX




[26] CP50-026002.dxf
 CP50-026002.dwg

017.0119.XX




[26] CP50-026003.dxf
 CP50-026003.dwg

017.0120.XX




[26] CP50-026004.dxf
 CP50-026004.dwg

017.0131.XX




[26] CP50-026005.dxf
 CP50-026005.dwg

017.0201.XX




[26] CP50-026001.dxf
 CP50-026001.dwg

017.0202.XX




[26] CP50-026006.dxf
 CP50-026006.dwg

017.0203.XX




[26] CP50-026007.dxf
 CP50-026007.dwg

017.0204.XX




[26] CP50-026008.dxf
 CP50-026008.dwg

017.0216.XX




[26] CP50-026009.dxf
 CP50-026009.dwg

017.0211.XX




[26] CP50-026010.dxf
 CP50-026010.dwg

017.0212.XX




[26] CP50-026011.dxf
 CP50-026011.dwg

017.0213.XX




[26] CP50-026012.dxf
 CP50-026012.dwg


017.0214.XX



[26] CP50-026013.dxf
 CP50-026013.dwg




45




CP50-045001.dxf
 CP50-045001.dwg


46



CP50-046001.dxf
 CP50-046001.dwg



48




017.0120.XX

006.1009.XX

CP50-048001.dxf
 CP50-048001.dwg

49




017.0210.XX

006.1009.XX

CP50-049001.dxf
 CP50-049001.dwg

49



006.1007.XX

030.0138.00

CP50-049002.dxf
 CP50-049002.dwg



CP 50



Koppelingen met andere systemen

CS 59
CS 77
CW 50
CR 120

CP 50 - CN002
CP 50 - CN002
CP 50 - CN003
CP 50 - CN004

Combinaisons avec d'autres systèmes

CS 59
CS 77
CW 50
CR 120

CP 50 - CN002
CP 50 - CN002
CP 50 - CN003
CP 50 - CN004

Connections with other systems


CS 59
CS 77
CW 50
CR 120

CP 50 - CN002
CP 50 - CN002
CP 50 - CN003
CP 50 - CN004

Kombinationen mit anderen Systemen


CS 59
CS 77
CW 50
CR 120

CP 50 - CN002
CP 50 - CN002
CP 50 - CN003
CP 50 - CN004



CS 59


50




CP50-050001.dxf
 CP50-050001.dwg

CS 77

50




CP50-050002.dxf
 CP50-050002.dwg



CW 50


51




CP50-051001.dxf
 CP50-051001.dwg

CW 50


51



CP50-051002.dxf
 CP50-051002.dwg



52



CP50-052001.dxf
 CP50-052001.dwg